

Акт осеннего осмотра МКД, по адресу Оловозаводская 6/1 ООО УК "Сергиеев Пассаж" 2023.

Многоквартирный жилой дом с помещениями общего назначения и подземной автопарковкой

Год постройки - 2016г.

Этажность - 26

количество квартир - 283кв.

площадь земельного участка - 5309.0 кв.м.

Директор ООО УК "Сергиеев Пассаж" Ачудекова Л.И.

Инженер ООО "Волна" Аносов И.А.

Председатель Совета дома Васильев Н.С.

Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния, описание дефектов, его место, причины возникновения, перечень работ по устранению, наименование и примерное количество материалов	един. Измерен.	объем	Решение о сроках проведения ремонта и вид ремонта
лестницы, балконы и стены пожарного выхода	требуется косметический ремонт стен, на первом этаже произвести частичный ремонт стен заштукатурить большие выбоины.			
Перила и поручни на лестничных маршах	в удовлетворительном состоянии			
Тамбуры	требуется косметический ремонт стен			
Камера мусоропровода	закрыта			
Входная дверь в МКД	в удовлетворительном состоянии			
Входной тамбур	требуется косметический ремонт			
Дверь в вестибюль	в удовлетворительном состоянии			
Вестибюль	в удовлетворительном состоянии			
Комната консьерж	в удовлетворительном состоянии			
Сан.узел	в удовлетворительном состоянии			
Комната уборочного инвентаря	в удовлетворительном состоянии			
Подвесной потолок (амстронг) в коридорах	в удовлетворительном состоянии			
правой, левой стороны, холах, вестибюлях				
Почтовые ящики	в удовлетворительном состоянии			
Двери				

Деревянные двери выходы на пожарную лестницу	Тебебуется частичный ремонт дверей, заменить треснувшие стекла.
Деревянны двери выход на тех.этажи	в удовлетворительном состоянии
Металлическая дверь на -1 этаже вход в парковку	в удовлетворительном состоянии
Металлические двери выход на улицу, на первом этаже, выход по пожарной лестнече.	в удовлетворительном состоянии
Металлические двери в лифтовых коридорах	в удовлетворительном состоянии
Коридоры	в удовлетворительном состоянии
технический коридор (цокольный этаж)	требуется ремонт стен
Лифтовые холлы	в удовлетворительном состоянии
Чердак	в удовлетворительном состоянии
Окна в чердачном помещении	в удовлетворительном состоянии
Венткамеры	в удовлетворительном состоянии
Приочно-вытяжная вентиляция	в удовлетворительном состоянии
Трубопровод пожаротушения	в удовлетворительном состоянии
Трубопровод холодного и горячего водоснабжения	частичная замена балансиров на ГВС
Трубопровод теплоснабжения	в удовлетворительном состоянии
Трубопровод водоотведения	требуется промывка выпусксов канализации с жилого дома
Коллективные (общедомовые) приборы учета	в удовлетворительном состоянии
Задвижки, вентели, краны на системах холдного, горячего водоснабжения, отопления	требуется замена кранов
Система видеонаблюдения	требуется замена двух видеокамер в парковке, на территории двр со стороны Урманова
Перечень установленного инженерного оборудования	
насосы пожаротушения	в удовлетворительном состоянии

Комплектация пожарных щитов	укомплектовать пожарные щиты рукавами в количестве 3 шт.		
Насосы теплоснабжения	в удовлетворительном состоянии		
ИПП, ГВС, ТС	Требуется замена частично манометров, обратных клапанов на ГВС, ТС, трехходовых кранов.		выполнена замена 20 кранов в ИПП
Теплообменники пластиничные	в удовлетворительном состоянии		
Электропривод клапана ГВС	в удовлетворительном состоянии		
Агрегат вентиляторный	в удовлетворительном состоянии		
Электроощитовая В -1 этаж	требуется монтаж приточно - вытяжной вентиляции, требуется гидроизоляция, ремонт стен.		
Эл. шкафы	в удовлетворительном состоянии		
Водосточные желоба/водосточные трубы	в удовлетворительном состоянии		
Освещение пожарной лестницы	требуется реконструкция (автоматизация) включения, выключения освещения		
Уличное освещение по периметру дома	Требуется замена уличных ламп ДРЛ на энергосберегающие		
Светильники в местах общего пользования	замена вышедших из строя на светодиодные светильники		Выполнена замена светильников вышедших из строя на светодиодные светильники.
Кровля			
Вид кровли, плоская, мембранныя	требуется частичный ремонт кровли. Выполнить гидроизоляцию в местах прымывания левневой канализации. Требуется частичный ремонт парапетов по периметру фасада.		
Двери металлические выход на пожарную лестницу	в удовлетворительном состоянии		
Лифты и лифтовое оборудование	в рабочем состоянии		
Земельный участок входящий в состав общего имущества			
Тротуар	требуется текущий ремонт, а именно устранение просадок тротуарной плитки		

Асфальтовое покрытие со стороны офиса №2	в удовлетворительном состоянии		
Асфальтовое покрытие возле детской площадки	в удовлетворительном состоянии		
Ограждение	в удовлетворительном состоянии		
Въездные ворота на территорию двора	в удовлетворительном состоянии		Частичный ремонт въездных ворот по Оловозаводской и Урманова
Газон	Требуется подсев травы		
Малые архитектурные формы			
Спортивный игровой комплекс	в удовлетворительном состоянии		Частичный ремонт комплекса, замена деревянных конструкций
Качели балансир	в удовлетворительном состоянии		
Качели на пружине "Верталетик"	требуется замена		
Песочница	в удовлетворительном состоянии		
Скамейки	в удовлетворительном состоянии		
Урны	в удовлетворительном состоянии		
Подземная автостоянка			
Въездные ворота	в удовлетворительном состоянии		
	в помещении видны следы проникновения наружных дождевых осадков, требуется гидроизоляция по периметру подземной автостоянки, по периметру дома, по периметру дополнительных выходов из подземной автостоянки.		
Здание			
Козырьки над входом в подъезд	требуется герметизация, гидроизоляция, частичный ремонт сайдинга		
Крыльцо	Заменить сломанную вывеску		выполнена замена вывески над входом в подъезд

	востановить штукатурку на переходных балконах в местах где была выполненная теплоизоляция несущих конструкций, востановить штукатурный слой по фасаду балкона 2-го этажа со стороны ул. Оловозаводская. Ремонт трещин на фасаде со стороны ул.Обогатительной на 10, 11 этажах, со стороны ул. 20Парт Съезда 20, 21 этаж.
Прымыкание асфальтового покрытия к стене дома	возле спуска в ИТП асфальт отошел от стены на 3 см.требуется ремонт, трещина в асфальтовом покрытии на въезде в автопарковку
Кровля над въездом в парковку	требуется ремонт, гидроизоляция, с внутренней части автопарковки требуется ремонт стен, после проникновение дождевых осадков.

Ачудекова Л.И.

Аносов И.А.

Васильев Н.С.